

Рекомендации по эксплуатации герметичной крышки на бак 32л. и 45л.

Незначительная деформация герметичной крышки к баку не является показателем брака.

Крышка сконструирована таким образом, чтобы обеспечить герметичность тары.

Предлагаем два способа правильной установки герметичной крышки на бак:

1 способ. Нагреть герметичную крышку, для придания ей эластичности, до температуры +40°C - +50°C (положить в теплую воду на 3-5 мин.) и сразу натянуть ее на бак.

Дать крышке остыть на баке и снять, после чего, снова надеть на бак. Таким образом, герметичная крышка выпрямится (приобретет форму и далее, будет одеваться на бак легко, оставляя за собой функцию герметичности).

2 способ. Накрыть бак герметичной крышкой, надавить сверху на крышку руками и легкими ударами киянкой (резиновым молотком) по выступающему контуру посадить крышку на бак.